

OFÍCIO nº 413/2019/GP/DETRAN/MT

Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Valdir Leandro Cavichioli
Presidente
Câmara Municipal de Juara
Nesta

C/C
Ao Excelentíssimo Senhor
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado de Mato Grosso
Nesta

*A S. H. inclusão na
SASIS do dia 09/08
e informar o Sr. Vereador*
24/08/19
Valdir Leandro Cavichioli
(Leo Boy)
PRESIDENTE

Assunto: Resposta aos Ofícios nº 084/GVCI/2019 e 085/GVCI/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio desta, em resposta aos Ofícios nº 084/GVCI/2019 e 085/GVCI/2019, protocolizado sob o nº 356410/2019, acerca de pedido de melhorias no pátio de vistorias da 23ª CIRETRAN de Juara, temos a informar que, de acordo com a manifestação técnica da Diretoria Executiva deste Departamento, foi realizado a revitalização da pintura interna e externa da CIRETRAN, limpeza do pátio (mato), reorganização do arquivo, dentre outras várias melhorias, por meio da atuação direta do servidor daquela unidade, o qual se dispôs em pintar e reformar a CIRETRAN para melhoria do ambiente do trabalho.

Contudo, fuge à atuação do referido servidor, realizar a reforma geral, por se tratar de emprego de recursos financeiros de grande mota. Dessa forma, considerando os apontamentos realizados pela Câmara de Vereadores, o Diretor Executivo empreendeu nova visita, registrando o Relatório (anexo), o qual foi encaminhado à Coordenadoria de Obras e Engenharia do DETRAN para elaboração de Projeto Básico para reforma da CIRETRAN ou proposição de outra forma de custeio dos reparos necessários.


Diante de todo o exposto, reafirmamos nosso compromisso em acompanhar, monitorar e garantir a efetiva realização do serviço de revitalização do setor de vistoria daquela Unidade do DETRAN em Juara, ainda no exercício de 2019, salvo impedimentos que fogem da nossa governabilidade.

Por oportuno, renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração.


GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
Presidente do DETRAN-MT

INSPEÇÃO NA CRT DE JUARA-MT

DETRAN/MT
Fls. 11
Rub. m




- A) Este espaço foi adequado para bloquear o acesso dos usuários ao setor interno da CIRETRAN pelo lado do fundo da CIRETRAN e pátio. Nesse sentido, nosso pedido é no sentido de liberar recurso para a instalação de uma porta neste local, porque a porta instalada não possui portal, tricô, fechadura e segurança. **Necessidade: Aquisição e instalação de porta no acesso da Vistoria a parte administrativa da CIRETRAN.**



- B) Este portão de lata enferrujado é o portão utilizado para separar o setor de vistoria do pátio de apreensão. Constata-se que, além de ser um portão que encontra-se enferrujado, ele não atende a necessidade de segurança por ser muito baixo. Além disso, por ser uma instalação improvisada, o portão não possui trinco, sendo utilizado cadeado e corrente para mantê-lo fechado. Nesse sentido, nosso pedido é no sentido de liberar recurso para a instalação de um novo portão neste local, com dimensões proporcionais ao espaço de entrada do pátio, objetivando maior segurança.
- Necessidade: Aquisição e instalação de portão no acesso da Vistoria ao pátio da CIRETRAN.**





C) Conforme apontado no Relatório expedido pela Diretoria Executiva, a CRT de Juara não possui sistema de segurança patrimonial. Além disso, nossa estrutura de muro no pátio da CRT por ser baixo, facilita a ação de criminosos que constantemente entram na Unidade para roubar peças de carros e motos. Nesse sentido, entendemos urgente e necessário a liberação de recurso para instalação de concertina nos muros, com vistas a minimizar o acesso (facilitado) desses criminosos, até que seja solucionada a contratação do serviço de vigilância patrimonial. Importante destacar que a melhoria também auxiliara a atuação da segurança, quando contratada, sendo possivelmente, uma das exigências contratuais da empresa. **Necessidade: Aquisição e instalação de concertina nos muros do pátio da CIETRAN.**




D) Fui informado que esta parte do muro do pátio da CIRETRAN foi quebrado para entrada da garra e equipamentos para descontaminação e prensagem de veículos automotores pela empresa contratada pela equipe de Leilão. Nesse sentido, entendo que, se houve autorização deste Departamento para intervenção no muro da Unidade, não há meios legais de pedido de ressarcimento da empresa. Entretanto, se faz necessário a liberação de recurso para reparo imediato desse "buraco", por questões de segurança dos veículos removidos no pátio, bem como materiais e documentos da CIRETRAN.


Necessidade: Material (tijolo, cimento e outros) e serviço de alvenaria.




- E) Conjuntamente com as necessidades de elétrica de iluminação do setor de Atendimento da CIRETRAN, se faz necessário a máxima atenção quanto as instalação elétrica do setor de vistoria. Iluminação insuficiente, instalação caseira e exposta a risco. Nesse sentido, se faz necessário a liberação de recursos para reparo na parte elétrica da Unidade, resolvendo os problemas e riscos expostos nas imagens acima.




F) Este portão foi uma medida paliativa para abertura do setor de vistoria coberta, em virtude da superlotação do pátio e inativação do setor de vistoria no fundo da CIRETRAN. Nesse sentido, constatamos muitos problemas com a funcionalidade do portão, que é fechado com cadeado e corrente, muito frágil, deixa exposta a segurança da Unidade, pois por este portão, tem-se acesso a parte interna da Unidade e pátio, uma vez que dá acesso diretamente a rua. Nesse sentido, nosso pedido é a liberação de recurso para a instalação de um portão reforçado, totalmente "chapado", com duas folhas e trancas com suporte na parte de baixo e em cima da estrutura de alvenaria. **Necessidade: Aquisição e instalação de portão na entrada da Vistoria, com identificação.**



- G) Este espaço foi adequado na Janela da CIRETRAN para instalação da sala de apoio administrativo para lançamento das vistorias veiculares. Nesse sentido, nosso pedido é no sentido de liberar recurso para a instalação de uma porta no local desta janela e "tapume" usado para cobrir/tampar a parte inferior da "porta improvisada".
Necessidade: Aquisição e instalação de porta na sala da Vistoria, com identificação.





H) Necessidade de retirada dos aparelho compressores de ar condicionado do setor de Vistoria. O setor de vistoria já é quente, ainda mais com estas maquinas instaladas, faz aumentar mais o calor e piora ainda com a questão do barulho. **Coordenadoria de Obras e Engenharia do DETRAN-MT: Acionar imediatamente a empresa de ar-condicionado para mudar localização destas máquinas, colocando-as no fundo da CIRETRAN.**



PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



CÂMARA
MUNICIPAL
DE JUARA

Ofício nº 085/GVCI/2019.

Juara - MT, 15 de julho de 2019.

Ilustríssimo Senhor
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Presidente do DETRAN-MT
Cuiabá-MT

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Presidente do DETRAN-MT
Protocolo nº 527/2019 – 23/07/2019
Assunto: Ofício n.º 085/GVCI/2019 – Solicitando recursos para
Reforma da 23ª CIRETRAN de Juara-MT.

Senhor Presidente,


Cumprimentando-o cordialmente, dirijo a Vossa Senhoria para expor a carência de melhorias no pátio de vistorias da 23ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) em Juara. É de conhecimento da população que o DETRAN é o segundo órgão do Governo que mais arrecada no estado de Mato Grosso e, mediante a essa informação surgem questionamentos quanto à situação atual do pátio de vistorias da 23ª CIRETRAN.


Considerando que, a última reforma do Prédio da 23ª CIRETRAN foi realizada através de parceria com o Poder Executivo Municipal e, que o pátio de vistorias do Órgão está em situação deplorável, fator que coloca tanto os usuários, quanto o servidor público responsável por este serviço, em situação insalubre e vergonhosa.


Face ao exposto, solicitamos a Vossa Senhoria que se comprometa em inserir em sua programação, a viabilização de recursos para reforma e melhorias deste local, pelo qual passam centenas de pessoas todos os dias, a fim de recolher impostos para os cofres do Estado. Esta atitude será de grande importância, não só para consolidar a eficácia e eficiência deste governo, como também, mostrar o quanto o bom atendimento ao contribuinte é importante para o desenvolvimento do nosso Estado.


Certos de poder contar com a vossa compreensão e empenho, reforçamos a importância estratégica desta solicitação e seguimos a disposição.


Atenciosamente,



Francisco M. Sales Ferreira
(Chico do Indea)
Vereador


Valdir Leandro Cavichioli
(Léo Boy)
Presidente



Uliane P. Ferreira Rocha
(Uliane Macarena)
Vice-Presidente



Flávio Valério
(Flayinho)
Primeiro Secretário


João Batista Rissotti
(João Rissotti)
Segundo Secretário


Eraldo Francisco Alves
(Eraldo Markito)
Vereador


Hélio Francisco Castão
(Hélio Castão)
Vereador


Marta Dalpiaz Nepomuceno
(Marta Dalpiaz)
Vereadora


Salvador M. Pizzolio Alves
(Salvador Pizzolio)
Vereador



PODER LEGISLATIVO DE JUARA - MATO GROSSO



Ofício nº 084/GVCI/2019.

Juara - MT, 15 de julho de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado
Mato Grosso.

Mauro Mendes – Governador do Estado
Protocolo nº 525/2019 – 23/07/2019
Assunto: Ofício n.º 084/GVCI/2019 – Solicitando recursos para
reforma da 23ª CIRETRAN do município de Juara-MT.

Senhor Governador,


Cumprimentando-o cordialmente, dirijo a Vossa Excelência para expor a carência de melhorias no pátio de vistorias da 23ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) em Juara. É de conhecimento da população que o DETRAN é o segundo órgão do Governo que mais arrecada no estado de Mato Grosso e, mediante a essa informação surgem questionamentos quanto à situação atual do pátio de vistorias da 23ª CIRETRAN.


Considerando que, a ultima reforma do Prédio da 23ª CIRETRAN foi realizada através de parceria com o Poder Executivo Municipal e, que o pátio de vistorias do Órgão está em situação deplorável, fator que coloca tanto os usuários, quanto o servidor público responsável por este serviço, em situação insalubre e vergonhosa.


Face ao exposto, solicitamos a Vossa Excelência que se comprometa em inserir em sua programação, recursos para reforma e melhorias deste local, pelo qual passam centenas de pessoas todos os dias, a fim de recolher impostos para os cofres do Estado. Esta atitude será de grande importância, não só para consolidar a eficácia e eficiência deste governo, como também, mostrar o quanto o bom atendimento ao contribuinte é importante para o desenvolvimento do nosso Estado.


Certos de poder contar com a vossa compreensão e empenho, reforçamos a importância estratégica desta solicitação e seguimos a disposição.


Atenciosamente,



Francisco V. Sales Ferreira
(Chico do Indea)
Vereador



Valdir Leandro Cavichioli
(Léo Boy)
Presidente



Uliane P. Ferreira Rocha
(Uliane Macarena)
Vice-Presidente



Flávio Valério
(Flavinho)
Primeiro Secretário


João Batista Rissotti
(João Rissotti)
Segundo Secretário


Eraldo Francisco Alves
(Eraldo Markito)
Vereador


Hélio Francisco Castão
(Hélio Castão)
Vereador


Marta Dalpiaz Nepomuceno
(Marta Dalpiaz)
Vereadora


Salvador M. Pizzolio Alves
(Salvador Pizzolio)
Vereador